Kit de Conversión Para Tolvas de Granallado

La forma más fácil y económica de modernizar sus tolvas de granallado a los sistemas de máxima productividad Axxiom Schmidt

2. Kits de Conversión - Sistemas de Presión Constante con Válvula THOMPSON TV-II

2.1 Kit de Conversión Neumático Válvula THOMPSON II con Control Remoto (Deadman)

La tolva permanece presurizada constantemente

independiente de la operación del control remoto (Deadman)

Incluye

- Válvula de control de paso de abrasivo Thompson II
- Válvula de control Automática de Aire presurizado
- Conjunto - Válvula de control
- Control remoto de mando (Deadman) G2,
- Manguera de control de doble línea de 55'
- Manguera de aire presurizado
- Válvula de Despresurización
- Válvula de bola (control de paso de aire presurizado
- para la línea de granallado)
- Accesorios y conectores necesarios

Parte No. 0002-081 (1 ½") (Uretano)

Parte No. 0002-082 (1 ½") (Tungsteno)

Parte No. 0002-082V (1 ½") (Válvula automática de aire de tungsteno para Alto Flujo)

2.2 Kit de Conversión Eléctrico Válvula THOMPSON II con Control Remoto (Deadman)

La tolva permanece presurizada constantemente

independiente de la operación del control remoto (Deadman)

Incluye:

- Válvula de control de paso de abrasivo Thompson II (# 14)
- Válvula de control Automática de Aire presurizado (# 9)
- Conjunto - Válvula de control (# 20)
- Tee de conexión eléctrica
- Control remoto de mando (Deadman) G2E (# 12)
- Cable eléctrico de 25' (para conexión de fuente eléctrica
- 12V (# 28)
- Conjunto de manguera de aire presurizado (# 38)
- Válvula de bola (control de paso de aire presurizado
- para la línea de granallado) (# 13)
- Accesorios y conectores necesarios



Parte No. 0002-181 (1 ½") (Uretano)

Parte No. 0002-182 (1 ½") (Tungsteno)

Parte No. 0002-182V (1 ½") (Válvula automática de aire de tungsteno para Alto Flujo)

2.3 Kit de Conversión de Válvula Schmidt® TeraValve™ II

Este kit de piezas originales de Schmidt®, es una versión mejorada del sistema de conversión de válvulas más popular y rentable de la industria que potencializa al máximo tu equipo de limpieza por granallado.

1 Válvula de Purga

2 Válvula de entrada

3 Válvula de Estrangulamiento

4 Válvula de Aire Automática

5 Manguera de Empuje

6 Tera Valve

7 Deadman G2